

Uso generale dei maschi classe 1 a 3 / General use of taps class 1 to 3:

- ISO classe/class 1: madreviti 4H e 5H / nuts 4H and 5H
- ISO classe/class 2: madreviti 6H, 4G and 5G / nuts 6H, 4G and 5G
- ISO classe/class 3: madreviti 7H, 8H e 6G / nuts 7H, 8H and 6G

Questa corrispondenza ha solo valore indicativo, poiché la precisione della maschiatura dipende da diversi altri fattori. È pertanto raccomandata la scelta conforme all'esecuzione della madrevite desiderata.

This correspondence is an approximation since the accuracy of tapping depends on several other factors. Therefore it is recommended a choice conforms to the execution of the nut desired.

SCHEMA QUALITATIVO DI AMPIEZZA E POSIZIONE RELATIVO ALLE FILETTATURE AMERICANE QUALITATIVE DIAGRAM OF SIZE AND POSITION ABOUT THE AMERICAN STANDARD

